


# NOTICE KANDAOO

## Description Des Pièces



- |                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1 Couvre Objectif | 9 Port SD                         |
| 2 Bouton ON / OFF | 10 Bouton Enregistrement / Muting |
| 3 Bouton Volume   | 11 Bouton Mode                    |
| 4 LAN             | 12 USB-A                          |
| 5 Entrée USB-C    | 13 Sortie USB-C                   |
| 6 Objectif        |                                   |
| 7 LED             |                                   |
| 8 HDMI            |                                   |

## Connexion à un ordinateur:

*Pendant l'utilisation avec un ordinateur (usb c direct), la sortie HDMI est inactive.*

1. Connectez la Kandao Meeting Pro à l'adaptateur secteur.
2. Appuyez longuement sur le bouton ON / OFF pour allumer le Kandao Meeting Pro (lumière verte allumée).
3. Connectez la Kandao Meeting Pro à l'ordinateur via le port USB.
4. Ouvrez la plateforme de visioconférence (par exemple BBB...), la connexion a eu lieu lorsque la lumière bleue est allumée.
5. Appuyez brièvement sur le bouton ON / OFF pour entrer en mode veille lorsque la réunion est terminée.
6. Appuyez longuement sur le bouton ON / OFF pour éteindre le Kandao



**Cable usb c  
alimentation**



**Cable usb C  
vers pc**

**AVIGNON**  
UNIVERSITÉ


DOSI 2021

# NOTICE KANDAOO




Zone de travail son & image de la kandaoo meeting pro

branchement de la kandaoo meeting pro




# NOTICE KANDAOO

## Instructions Des Boutons




### Bouton ON/ OFF

Pressez 3 secondes pour allumer ou éteindre ; pressez brièvement pour passer en mode veille, pressez brièvement une fois de plus pour passer en mode allumage.



### Bouton Volume

Augmenter / Diminuer le volume du haut-parleur.



### Bouton Enregistrement / Muting

Pressez brièvement pour éteindre le microphone ;Pressez 3 secondes pour enregistrer la vidéo localement.



### Bouton Mode

Pressez brièvement pour changer de mode ; pressez 3 secondes pour verrouiller l' écran FOV.



En appuyant sur le bouton “mode” l’affichage change

